

## Návod na údržbu

Schodisko a jeho diely sú vyrobené z dreva a drevených materiálov ako sú lepené drevo, drevená škárovka dýhované a lakované MDF, DTD, preglejka. Preto je pre dlhú životnosť a správnu funkciu týchto častí dodržiavať podmienky a starostlivosť vhodné pre drevený nábytok a priebežne výrobok kontrolovať aspoň 4x ročne. V priestore kde sa schodisko nachádza treba dodržiavať konštantnú celoročnú teplotu v rozmedzí 20-25 °C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 37-45%. Drevené diely sú povrchovo upravené polyuretánovým lakom, alebo ochranným olejom. Lakovanie aj olejovanie má pre drevené diely schodiska veľký význam. Povrchová úprava zabezpečuje, aby neprichádzalo k vniknutiu vody a nečistôt do dreva a následnému poškodeniu či napúčaniu. Taktiež diely schodiska a zábradlí môže poškodiť prostredie s veľmi suchým, ale aj veľmi vlhkým prostredím, ako sú hore uvedené odporúčané hodnoty. Nadmerným vlhčením, neprimeraným zaťažením, alebo prudkým vysušením a dlhodobým vystavením schodiska a jeho súčastí nevhodným podmienkam. Pre dlhú životnosť a správnu funkciu ochrany pred vnikaním vody do drevených častí schodiska je nutné olejovú vrstvu obnovovať minimálne 1x ročne, alebo podľa zváženia aj častejšie. Pri lakovaných plochách je následná údržba potrebná v prípade poškodenia, alebo predratia lakovaných plôch. Drevené diely chráňte pred vodou a mechanickým či chemickým poškodením. Čistenie či umývanie prevádzajte výhradne prostriedkami určenými na dané použitie a na danú povrchovú úpravu dreveného dielu. Nikdy nepoužívajte abrazívne či chemické prostriedky, ktoré môžu poškodiť povrchovú úpravu. V žiadnom prípade sa na čistenie nesmú používať saponáty ani rozpúšťadlá, či chemické látky, ktoré odmasťujú, alebo rozpúšťadlá. Čistenie sa nesmie prevádzať nadmerným zmáčaním drevených častí, len jemným utretím nečistôt.

Kovové časti, ktoré sú z ocele, nerez, prípadne iných kovov, vyžadujú náležitú starostlivosť. Zamedzte preto mechanickému, chemickému či inému poškodeniu dielov.

Čistenie a starostlivosť prevádzajte len prostriedkami na to určenými, bezabrazívnym spôsobom. Bez obsahu rozpúšťadiel či iných chemických látok, ktoré by mohli povrch poškodiť. V prípade, že schodisko obsahuje sklenené diely, treba týmto dielom venovať zvláštnu starostlivosť. Aby neprišlo k poškodeniu, poškrabaniu, vylúpnutiu, alebo rozbitiu sklenených dielov. Taktiež na starostlivosť o sklenené diely používajte prostriedky určené na dané použitie.

Tým, že drevo je prírodný materiál so svojimi špecifickými vlastnosťami, je treba kontrolovať celkovú konštrukciu schodiska. Je potrebné kontrolovať prípadné rozmerové a tvarové zmeny, aby neprišlo k poškodeniu samotnej konštrukcie schodiska, alebo častí či zariadení na schodisko nadväzujúcich. V prípade, že diely schodiska, zábradlia, alebo ostatné koštrukcie vykazujú vady, alebo poškodenia ihneď, bez meškania kontaktujte výrobcu a zariadenie nepoužívajte. Pri vystavení drevených častí schodiska intenzívnemu, priamemu slnečnému svetlu, prostredím nevhodným pre drevený nábytok (hlavne nedodržaním teploty a vlhkosti) môže prísť k prasklinám na dreve a jeho poškodeniu.

V prípade, že sa prejaví zmena, ktorá môže mať za následok poškodenie schodiska, častí súvisujúcich a susediacich so schodiskom, alebo zmien a udalostí život ohrozujúcich, musí prevádzkovateľ okamžite zastaviť prevádzku schodiska a bezodkladne kontaktovať výrobcu schodiska. Výrobca schodiska nenesie zodpovednosť za škody spôsobené, zanedbaním povinností pri prevádzke, nesprávnou obsluhou či údržbou schodiska.